Db_DETAJL DILATACIJE MED ELEMENTOMA BVO M 1:25

PREREZ





POGLED

os	dilatacija med el. BVO d	širina obloge Š	kom.
1L	58 cm	1100 mm	2
10L	78 cm	1400 mm	2
14L	24 cm	700 mm	2

opomba:
pred izvedbo obvezno preveriti
dimenzije obstoječe BVO

DELNI TLORIS_ PRIKAZ VSEH SANACIJ M 1:25



SHEMA_TLORIS M 1:250
PRIKAZA VSEH SANACIJ

1. IZVEDBA "RIBJE KOSTI" V ASFALTU _detajl **Da**
2. IZVEDBA PREKRIVNE PLOČEVINE BVO NA DILATACIJAH_detajl **Db**
3. REZANJE ASFALTA _detajl **Dc1, Dc**



Dd_SANACIJE BETONSKIH POVRŠIN

Celotno poškodovano betonsko površino se opere z vodnim curkom pod visokim pritiskom do 400 bar, s čimer se površina očisti in odstrani vse slabo vezane delce.

DETAJL SANACIJE POVRŠINSKIH POŠKODB (≤ 5mm)
M 1:10

DETAJL SANACIJE GLOBLJIH POŠKODB (>5mm)
M 1:10

Na površinah kjer se na določenih mestih odkrije obstoječo armaturo in je le-ta korodirana, je potrebno z vodnim curkom minimalno 1700 bar lokalno odbiti beton v večji debelini (vsaj 1 cm pod armaturo), nato armaturo očistiti do stopnje čistosti površine Sa 2,5 ter jo protikorozijsko zaščititi skladno s postopkom 11.1 - aktivni premazi armature po standardu EN 1504-7, kot npr. Sika Top Armtec-110 Epo cem ali podobno,

Sledi premaz površine betona za boljšo sprijemnost (Elastosil ali podobno) ter sanacija betona na mestih večjih debelin (nad 5 mm) nadomestitve z reprofilacijo z mikroarmirano malto visoke tlačne trdnosti (>45 MPa) z reduciranim krčenjem betona.

R2	dopolnitev po recenziji	februar 2020	
R1	dopolnitev po recenziji	november 2019	
spremememba:	opis spremembe:	datum:	podpis:

DARS d.d.
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Ulica XIV. Divizije 4,
3000 Celje

Sanacija viaduktov PODMEŽAKLA 3 levo (VA0314),
PODMEŽAKLA 3 desno (VA0313),
PODMEŽAKLA 4 levo (VA0317),
PODMEŽAKLA 4 desno (VA0315),
PODMEŽAKLA 4a desno (VA0316)
na AC A2, odsek 0602 Hrušica - Lipce

projektant:
SPIT
GRADBENI INŽENIRING d.o.o.
Vojkova cesta 19, Solkan
IDENT. ŠT.: IZS - 0893

objekt:
VIADUKT PODMEŽAKLA 3 levo (VA0314) (po recenziji)

podizvajalec:

opis risbe:
DETAJLI SANACIJE
Da, Db , Dc, Dd

	ime in priimek:	id. št. IZS	podpis:
odg.vodja projekta (OVP)	mag. Miran Lozej univ. dipl. inž. grad.	G-0378	
odg.projektant	mag. Miran Lozej univ. dipl. inž. grad.	G-0378	
obdelal			
avtor risbe:	SPIT d.o.o. Nova Gorica		

vrsta načrta: 3.2 - NAČRT GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGI GRADBENI NAČRT
faza projekta: IZN
merilo: 1:250, 25, 10
datum: NOVEMBER 2019
št. projekta: 004-26/19
št. načrta: 004-26/19-GK2
šifra CC-SI: CC-SI 21410
ident. št. risbe: 004-26/19-GK2/10.1
št. priloge: 10.1

št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	črtna koda:
0002	0178.00	007.2160	G. 251	

Drocesk:S: \\SPITD1\Skupno\02-TEKOČI PROJEKTI\2019-07-Sanacija viaduktov PODMEŽAKLA\02-IZN\6-teh po recenziji 2\3,2-VA031+-3\10.1_detajli 3_BpR.dwg, 10.1_detajl sanacije, 18.02.2020 14:28